



彰化縣汽車商業同業公會

車輛查定認證書

本車經本會委託行將企業專業查定人員對認證項目進行查定，並依據查定結果開立車輛查定認證書

〔車輛基本資料〕

認證序號 D151420072703

廠牌 MITSUBISHI

車型 COLT PLUS

車牌號碼

出廠年月 2014年5月

車身號碼 N5056736

引擎號碼 4A91SHR4807

一、SAA第三方認證服務認證項目

- 1.車輛是否有遭受泡水查定認證。
- 2.車身號碼/引擎號碼是否有異常查定認證。
- 3.車身骨架結構是否有修復歷查定認證。

二、SAA第三方認證服務認證結果

- 1.本車車骨架結構無任何修復跡。
- 2.本車無車身/引擎號碼異常之情事。
- 3.本車無遭受泡水之情事。
- 4.本車未曾為營業計程車

三、車骨架結構修復歷查定報告

- 1.本車車骨架結構無任何修復跡。

車商名稱 高通汽車有限公司

認證工程師 SAA莊新利

鑑定日 2020/7/27

受託查定單位 行將企業股份有限公司

彰化縣汽車商業同業公會

查驗報告書專用章

理事長：林泓裕

地址：彰化縣大村鄉

中山路三段58號

認證車輛查驗報告

Vehicle Accreditation Report



〔車輛基本資料〕

車牌號碼：	車輛型式：COLT PLUS	車門數：5
車輛廠牌：MITSUBISHI	排氣量CC：1499	引擎號碼：4A91SHR4807
出廠年月：2014年5月	傳動方式：2WD	車身號碼：N5056736
排檔型式：手自排		

〔車況總結報告〕

	檢查 & 確認項目	正常 異常		檢查 & 確認項目	正常 異常	
引擎系統	1.引擎怠速/加速時有無冒藍白煙	●		8.引擎本體外觀有無漏油現象	●	
	2.引擎是否有不易啟動現象	●		9.引擎機油油量液面高度	●	
	3.引擎警告燈或指示燈作動是否正常	●		10.引擎油質是否有異常狀況	●	
	4.引擎水溫錶是否異常指示引擎工作溫度	●		11.引擎冷卻系統散熱功能	●	
	5.引擎高速運轉引擎主體有無異常聲響	●		12.引擎驅動皮帶鬆緊度	●	
	6.引擎加速是否產生無法加速或不順暢	●		13.冷卻水箱液面高度	●	
	7.引擎怠速有無不穩抖動或異常聲響	●		14.冷卻水箱水質是否有鏽水	●	
變速箱	1.變速箱入檔時有無抖動現象	●		4. AT警告指示燈作動是否正常	●	
	2.變速箱各檔位靜態入檔是否能順暢操作	●		5.變速箱本體外觀檢查有無漏油	●	
	3.變速箱入檔時有無異常聲響	●		6. ATF油量及油質是否異常	●	
電器	1.雨刷操作功能	●		4.冷氣A/C開關操作功能	●	
	2.警告喇叭作動是否正常	●		5.電動座椅操作功能	●	
	3.各項照明、指示燈光操作功能	●		6.電動窗操作功能	●	
轉向機	1.橫拉桿防塵套及球接頭防塵蓋有無漏油	●		4. POWER油量及油質是否異常	●	
	2.方向機皮帶調整惰輪有無異音產生	●		5. POWER油管路有無洩漏跡象	●	
	3.操作轉向系統時是否有抖動或異常聲響	●		6. 方向機本體外觀有無漏油跡象	●	

〔查驗資料記載〕

查驗序號：D151420072703	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;">彰化縣汽車商業同業公會 查驗報告書專用章 理事長：林泓裕 地址：彰化縣大村鄉 中山路三段58號</div>
車輛廠牌：MITSUBISHI	
查驗日期：2020/7/27	
認證工程師：SAA莊新利	